

COMUNE DI ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Prot. n. 85

ORDINANZA N.03 RETTIFICA DI ORDINANZA N.46 A SEGUITO DELL'ESITO DI SCHEDA "FAST"

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 46 del 21/02/2017 prot. 1279 con la quale era stato indicato quanto segue:

<<VISTO che dal sopralluogo dei tecnici della squadra di ispezione "FAST" inviata dalla S.O.I., effettuato in data 17/02/2017 presso il fabbricato in Loc. Campocuiano, 111 distinto al foglio 20 con la Part. 253 sub 6, (accessorio agricolo aggregato 907 edifici 001-002-003) è risultato l'esito FAST finale "Edificio NON UTILIZZABILE">>;

VISTO che per mero errore non è stato indicato anche il Sub. 5;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell'Ordinanza n. 46 del 21/02/2017 prot. 1279 inserendo anche il Sub. 5 dell'edificio oggetto della presente Ordinanza;

PREMESSO che a seguito dei gravi eventi sismici che hanno interessato l'intero territorio comunale, a partire dal 24 agosto 2016 che hanno provocato danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private, questo Comune si è attivato con ogni mezzo a sua disposizione per verificare la situazione dei danni e provvedere alla salvaguardia delle persone e delle cose organizzando sopralluoghi e approntando le necessarie misure di pronto intervento laddove necessarie;

VISTE le istanze di sopralluogo presentate dai cittadini per mezzo della scheda IPP e volte a effettuare la verifica delle condizioni di agibilità degli edifici interessati dalla crisi sismica;

RICHIAMATA la Legge 229/2016 e le Ocpdc emesse a seguito del sisma del 24 agosto che hanno disciplinato lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici, ed in particolare la Ocpdc n. 422 del 16.12.2016, nonché la Ordinanza del Commissario n. 10 del 19/12/2106;

VISTO che dal sopralluogo dei tecnici della squadra di ispezione "FAST" inviata dalla S.O.I., effettuato in data 17/02/2017 presso il fabbricato in Loc. Campocuiano, 111 distinto al foglio 20 con la Part. 253 Sub. 5 - Sub 6, (accessorio agricolo aggregato 907 edifici 001-002-003) è risultato l'esito FAST finale "Edificio NON UTILIZZABILE".

RITENUTO NECESSARIO, nelle more delle determinazioni da prendersi con i proprietari, con i loro tecnici eventualmente incaricati e con gli organi e gli enti competenti in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere, provvedere a sgomberare l'immobile di che trattasi dagli occupanti e ad inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dell'edificio medesimo, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di consolidamento statico;

ATTESO che qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTI gli artt. 50 comma 5[^] e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DICHIARA temporaneamente non utilizzabile l'edificio sito in Loc. Campocuiano, 111 distinto al foglio 20 con la prot. 253 Sub. 5 - Sub 6, (accessorio agricolo aggregato 907 edifici 001-002-003) di proprietà di:

- Savi Franco- Via Aldo Moro,4 Esanatoglia;
- Savi Alberto- Via Aldo Moro,4 Esanatoglia;
- Savi Pacifico- Loc. Campocuiano, 111 Esanatoglia

inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

1) il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;

DISPONE

- DI RETTIFICARE l'Ordinanza n. 46 del 21/02/2017 prot. 1279;
- DI NOTIFICARE la presente ordinanza ai sopraindicati proprietari;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a VV.F., CCR-Marche e SOI-Marche;
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Macerata;
- l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

AVVERTE

I sopra indicati proprietari che hanno 30 giorni di tempo, a decorrere dalla data di notifica della presente Ordinanza, per iniziare il procedimento tecnico-amministrativo onde accedere agli eventuali contributi per la ricostruzione. In particolare entro 15 giorni dall'avvenuta notifica della presente Ordinanza dovranno incaricare un tecnico di loro fiducia (da individuare tra i "tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 abilitati all'esercizio della professione, relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nel campo dell'edilizia") per la redazione della scheda AEDES e della relativa perizia giurata che attesti i danni causati dal sisma.

Tale documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione nei successivi 15 giorni.

INDIVIDUA quale Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Bartocci Responsabile dell'Ufficio Sisma;

AVVERTE che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla Casa Comunale, li 08/01/2018



IL SINDACO
Luigi Nazzareno Bartocci

Destinatario:

Savi Franco
Via Aldo Moro,4
62024 Esanatoglia (MC)

...the center is present ...
...of the ...
...the ...
...the ...

...the ...

...
...



...
...
...
...