

COMUNE DI ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Prot. n. 5018

ORDINANZA N.250 ORDINANZA DI INAGIBILITA' A SEGUITO DELL'ESITO DI SCHEDA 'AEDES'

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito dei gravi eventi sismici che hanno interessato l'intero territorio comunale, a partire dal 24 agosto 2016 che hanno provocato danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private, questo Comune si è attivato con ogni mezzo a sua disposizione per verificare la situazione dei danni e provvedere alla salvaguardia delle persone e delle cose organizzando sopralluoghi e approntando le necessarie misure di pronto intervento laddove necessarie;

VISTE le istanze di sopralluogo presentate dai cittadini per mezzo della scheda IPP e volte a effettuare la verifica delle condizioni di agibilità degli edifici interessati dalla crisi sismica;

RICHIAMATA la Legge 229/2016 e le Ocdpc emesse a seguito del sisma del 24 agosto che hanno disciplinato lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici, ed in particolare la Ocdpc n. 422 del 16.12.2016, nonché la Ordinanza del Commissario n. 10 del 19/12/2106;

VISTO che dal sopralluogo dei tecnici della squadra di ispezione "GL-AeDES" P340 inviata dalla Dicomac, effettuato in data 01/07/2017 presso l'edificio grande luce ubicato in Loc. Campocuiano n. 119 distinto al Foglio 19 con la part. 70, è risultato dalla scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce n.006 (il cui frontespizio è di seguito allegato) l'esito di agibilità GL-AeDES di "Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I." ("B");

VISTA la descrizione dei provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici prefabbricati o di grande luce compilata per l'immobile in argomento la quale prevede la:

- messa in opera di cerchiatura dei pilastri danneggiati;
- messa in opera di reti antisfondellamento dei tavelloni/pignatte;

RITENUTO NECESSARIO, nelle more delle determinazioni da prendersi con i proprietari, con i loro tecnici eventualmente incaricati e con gli organi e gli enti competenti in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere, provvedere a sgomberare l'immobile di che trattasi dagli occupanti e ad inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dell'edificio medesimo, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di consolidamento statico;

ATTESO che qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTI gli artt. 50 comma 5[^] e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DICHIARA l'edificio grande luce ubicato in Loc. Campocuiano n. 119 distinto al Foglio 19 con la part.70 (identificato come edificio 01 nel frontespizio della Scheda AEDES allegata), di proprietà della società Valle Esina S.p.a. con sede in Esanatoglia "Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I." ("B")

inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

- 1) il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;

DISPONE

- DI NOTIFICARE la presente ordinanza alla sopraindicata ditta proprietaria;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a VV.F. e al CCR-Marche;
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Macerata;
- l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.


INDIVIDUA quale Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Bartocci Responsabile dell'Ufficio Sisma;

AVVERTE che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla Casa Comunale, li

IL SINDACO



Destinatario:
Società Valle Esina S.p.a.
Loc. Campocuiano
Esanatoglia



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA
PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE**

(GL-AeDES 01/2014)

Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012



ANALISI AGGREGATO/STRUTTURA ARTICOLATA

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 0 IDENTIFICAZIONE AGGREGATO STRUTTURALE/STRUTTURA ARTICOLATA

Provincia: MACERATA
 Comune: ESANATOGLIA
 Frazione/Località: CAMPUCUANO
 (denominazione Istat)

giorno mese anno
 Squadra PIBLO Scheda n. 1006 Data 02/03/17

STRADE DI ACCESSO (Via, Corso, Vicolo, Piazza):
 1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 Altro _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO AGGREGATO STRUTTURALE		ID aggregato	
Stabile	Stato	Stato	00731100
144	1043	1045	004
DATI CATASTALI		Sezione censimento Istat	
Foglio 1/19 Allegato 1/1		Sezione censimento Istat 1/1	

COORDINATE (punti contrapposti delimitanti l'aggregato) plane UTM (m) geografiche (°) altro _____

Fuso	Datum	PUNTO 1	Lat./Nord	Long./Est
(32-33-34)	<input type="radio"/> ED50		<u>43°24'38.7759</u>	<u>12°57'36.229</u>
	<input type="radio"/> WGS84	PUNTO 2	<u>43°25'05.1057</u>	<u>12°55'86.5518</u>

DENOMINAZIONE VIALE ESINA SPA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE NUMERICA DEGLI EDIFICI
 (evidenziare eventuali collegamenti con altri aggregati mediante significativi elementi funzionali e/o impiantistici)

