



COMUNE di ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Al Sindaco

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 50 / 2021

Prot. 5800

“Abbattimento di piante protette pericolose radicate in prossimità della sede carrabile della str. comunale Esanatoglia-Pagliano”

IL SINDACO

VISTA la nota via mail (prot. n. 4546 del 17.06.2021) da parte del Sig. Mario Giordani nato a Esanatoglia il 19.07.1945 ed ivi residente in loc. Fontironza n.70/E, con cui segnala la presunta pericolosità di alcune piante radicate a ridosso della strada comunale Esanatoglia-Pagliano;

VISTA la PEC in data 18.06.2021 con cui il Comando di Polizia Locale inoltra la segnalazione di cui sopra alla Unione Montana di S. Severino – Servizio Agricoltura/Foreste/Demanio richiedendo loro un sopralluogo specialistico, estendendo tale comunicazione anche al Comando Carabinieri Forestale di Matelica, per l’informazione;

RILEVATO che in data 06.07.2021, l’Unione Montana di S. Severino inviava il Dottore Forestale Michele Caporaletti il quale, alla presenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. e del Comandante della Polizia Locale, effettuava analisi tecniche sugli esemplari di “Quercia” radicati ai margini del tratto iniziale della strada comunale Esanatoglia Pagliano;

VISTA la nota n. 6285 del 06.07.2021 della U.M. (che, allegata, è parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza), con cui detto Ente, ad esito del sopralluogo eseguito **individuava criticità a carico di 4 querce**, indicando per ciascuna di esse gli interventi da eseguire, e precisamente :

- Abbattimento di nr. 1 quercia di proprietà del Sig. Giordani Mario, sopra generalizzato;
- Abbattimento di n. 1 quercia di proprietà del Sg. Giuseppe Bartocci, sotto generalizzato;
- Abbattimento di n. 1 quercia di proprietà comunale;
- esecuzione di interventi risanatori nei confronti di un quarto esemplare di quercia, anch’essa di proprietà del Sig. Giordani Mario di cui sopra.

DATO ATTO altresì che l’Unione Montana, integrava in calce alla propria nota n.6285/2021, le autorizzazioni necessarie per la esecuzione di tutti gli interventi sopra menzionati;

VISTA la pericolosità per la incolumità pubblica determinata dalle piante in questione;

RILEVATA l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza visto il pericolo attuale od imminente determinato dal precario stato vegetativo delle piante in questione;

RITENUTO necessario provvedere ad eliminare tale inconveniente mediante l’esecuzione degli interventi di cui; ciò al fine di salvaguardare la sicurezza di persone e cose;

VISTI:

- la Legge Regionale Forestale n. 6/2005
- il vigente Codice della Strada;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse, di adottare tutti i provvedimenti meglio specificati in dispositivo,

Tutto ciò premesso,

ORDINA



COMUNE di ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Il Sindaco

1. Ai soggetti privati (proprietari delle piante) sotto indicati, di provvedere a proprie spese e per mezzo di impresa qualificata alla esecuzione degli interventi specificati:

- a. **Al Sig. Mario Giordani** nato a Esanatoglia il 19.07.1945 ed ivi residente in loc. Fontironza n.70/E, di provvedere :
- all'abbattimento della pianta contrassegnata in planimetria col nr. 1;
 - alla esecuzione degli interventi disposti dalla U.M. segnatamente alla pianta contrassegnata col nr. 2, entrambe di sua proprietà;
- b. **Al Sig. Giuseppe Bartocci** nato a S. Severino M. il 23.04.1955 e residente ad Esanatoglia in Corso Vittorio Emanuele II, n.28, di provvedere all' abbattimento della quercia contrassegnata in planimetria col nr. 4, di sua proprietà ;
2. **Al Funz. Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.** di provvedere , per mezzo di impresa qualificata, all'abbattimento della quercia contrassegnata in planimetria col n. 3, radicata su proprietà demaniale.

DISPONE CHE

- gli interventi in parola dovranno essere eseguiti entro gg. 10 dalla notifica della presente Ordinanza;
- la tempistica e le modalità di esecuzione degli interventi di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate dai soggetti privati interessati con il Funzionario Responsabile dell'Uf. Tecnico Comunale, per il necessario coordinamento.

La Polizia Locale, tutti gli Agenti della Forza Pubblica, l' Ufficio Tecnico Comunale ciascuno per la parte di propria competenza, cureranno l'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

Che in caso di inottemperanza si agirà nei confronti dei trasgressori come per legge e si provvederà alla esecuzione "d'Ufficio" degli interventi in parola, con successiva rivalsa di spesa nei confronti dei soggetti inadempienti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e di far rispettare la presente ordinanza.

Allegati: relazione Agronomo-forestale della Unione Montana di S. Severino M.

Si comunichi:

PREFETTURA	UTG	MACERATA
COMANDO STAZ. CC		MATELICA
COMANDO STAZ. CC FORST.		MATELICA
COMANDO POLIZIA LOCALE		SEDE
UFFICIO TECNICO LLPP		SEDE (notifica)
GIORDANI MARIO		ESANATOGLIA (notifica)
GIUSEPPE BARTOCCI		ESANATOGLIA (notifica)
UNIONE MONTANA	SERV. FORESTE/DEMANIO – SAN SEVERINO MARCHE	

Esanatoglia , li 31.07.2021

IL SINDACO

(Luigi Nazzareno BARTOCCI)





COMUNE di ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Al Sindaco



**Unione Montana
Potenza Esino Musone**
San Severino Marche (MC)

San Severino Marche, li 06 luglio 2021

COMUNE DI ESANATOGLIA –
ING. DIMITRI BENDIA
COM. BONFILI LUCA
62024 ESANATOGLIA

E P.C. comune.esanatoglia@emarche.it

CARABINIERI FORESTALE
STAZIONE
62024 MATELICA

OGGETTO: Legge regionale forestale n. 6 del 23 febbraio 2005- Autorizzazione abbattimento piante protette. Comune di Esanatoglia

Vista la domanda presentata dalla SV acquisita al Prot. n.5675 del 21/06/2021, in riferimento alla segnalazione fatta da parte di un privato cittadino, in cui si faceva presente la possibile pericolosità di 2 Querce, radicate lungo la strada che da Esanatoglia porta in località Pagliano e distinto dal catasto come Foglio 13.

Vista la legge regionale 6 del 23 febbraio 2005, art. 21 comma 2 lettere h) ed i), la quale consente l'abbattimento di piante che risultano irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, malattie o parassiti e che minacciano rovina rappresentando un pericolo per la pubblica o privata incolumità.

Vista la documentazione allegata ed il sopralluogo effettuato dal nostro personale tecnico congiuntamente a quello comunale ed alla Polizia Locale, durante il quale si sono analizzati anche altri individui posti all'inizio della Strada Comunale che porta a Pagliano e che sono così individuati nel seguente schema:



Viale Mazzini, 29 62027 San Severino Marche C.F. e P.I.: 01874330432

Tel. 0733.637245/6/7 Fax 0733.634411 E-mail: protocollo@unipotezesino.it PEC: unipotezesino@emarche.it

Comune di Esanatoglia prot. n. 0005129 del 07-07-2021 in arrivo

U.M. Potenza Esino Musone Prot. 0006285 del 06-07-2021 in partenza

Comune di Esanatoglia prot. n. 0005800 del 31-07-2021 in partenza



COMUNE di ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Al Sindaco

La Quercia identificata con il numero 1, si trova in uno stato vegetativo pessimo, in chioma presenta numerosi rami secchi, inoltre, il tronco è notevolmente arcuato a causa della Quercia radicata vicino a lei ed è visibile lo scalzamento del terreno al livello del colletto, oltre a malformazioni lungo il fusto. Per cui la pianta trovandosi in questo stato vegetativo ed in conflitto con la Roverella vicina, non riuscirebbe a sopportare una potatura drastica necessaria per consentirne la messa in sicurezza.

La Quercia numero 2, invece, si presenta in condizioni vegetative ottime, non sono evidenti lesioni o malformazioni del fusto o del colletto, a causa della notevole presenza di Edera che dovrà necessariamente essere tagliata, anche per permettere una maggior riscoppio vegetativo della pianta. L'Edera dovrà essere tagliata rimuovendo un anello di legno di circa 20 cm senza intaccare irrimediabilmente il fusto della Quercia sottostante.

La Quercia numero 3, presenta all'inserzione delle branche principali, una vasta area scortecciata, portando il legno ad essere completamente esposto agli agenti patogeni, oltre ad essere un probabile punto di rottura del fusto. Inoltre, la chioma presenta numerosi rami seccaginosi anche di notevoli dimensioni, segno di un evidente stato di deperimento della pianta.

In fine, la Quercia numero 4 presenta anch'essa diversi rami seccaginosi, inoltre, il colletto risulta irrimediabilmente compromesso con una vasta area marcescente nel lato a monte, che rende la pianta a rischio di schianto sulla viabilità. Pertanto, tutto ciò premesso,

SI AUTORIZZA

Fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi della L.R. 06/2005 art. 21 comma 2 lettere h) ed i), l'abbattimento delle piante di Quercia indicate con i numeri 1 - 3 - 4, in quanto irrimediabilmente danneggiate e che minacciano rovina rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità.

La presente ha validità di 1 anno (Scadenza Luglio 2022)

La stazione dei Carabinieri Forestale interessata per territorio è incaricata di controllare il rispetto di quanto sopra riportato.

L'istruttore

Michele

Caporaletti

La Responsabile dell'Area Tecnica

Unione Montana Potenza Esino Musone

Ing. Iole Folchi Vici()*

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.l. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.